

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	1
2 Prinzipien der Spanbildung und Zerspanbarkeit	3
2.1 Kinematik und Geometrie des Werkzeugsystems.....	3
2.1.1 Bewegungen	3
2.1.2 Geometrie des Schneidkeils.....	5
2.1.2.1 Negative Spanwinkel.....	8
2.1.3 Schnitt- und Spanungsrößen	9
2.2 Spanbildung	10
2.3 Kräfte, Energie, Arbeit, Leistung.....	12
2.3.1 Zerspankraftzerlegung	12
2.3.2 Entstehung der Zerspankraft und Spangeometrie	15
2.3.3 Berechnung der Schnittkraft	19
2.3.3.1 Spanungsquerschnitt und spezifische Schnittkraft.....	19
2.3.3.2 Einfluss des Werkstoffs	21
2.3.3.3 Einfluss der Spanungsdicke.....	23
2.3.3.4 Einfluss der Schneidengeometrie.....	23
2.3.3.5 Einfluss des Schneidstoffes	24
2.3.3.6 Einfluss der Schnittgeschwindigkeit.....	25
2.3.3.7 Einfluss der Werkstückform	26
2.3.3.8 Einfluss der Werkzeugstumpfung.....	27
2.3.3.9 Weitere Einflüsse.....	27
2.3.4 Schneidkantenbelastung	27
2.3.5 Berechnung der Vorschubkraft	28
2.3.5.1 Einfluss der Spanungsdicke	28
2.3.5.2 Einfluss der Schneidengeometrie.....	28
2.3.5.3 Einfluss des Schneidstoffes	29
2.3.5.4 Einfluss der Schnittgeschwindigkeit.....	29
2.3.5.5 Stumpfung und weitere Einflüsse	29
2.3.6 Berechnung der Passivkraft	30
2.3.6.1 Einfluss der Schneidengeometrie.....	30
2.3.6.2 Stumpfung und weitere Einflüsse	31

2.4 Temperatur an der Schneide.....	31
2.4.1.1 Messen der Temperatur	31
2.4.2 Temperaturverlauf	34
2.4.3 Temperaturlfeld und Wärmebilanz	35
2.5 Oberflächenintegrität.....	35
2.5.1 Oberflächentopografie	35
2.5.1.1 Grobgestalt.....	36
2.5.1.2 Feingestalt.....	36
2.5.2 Randzonenveränderung.....	37
2.6 Zerspangenauigkeit und Toleranzen	39
2.6.1.1 Zerspangenauigkeit.....	39
2.6.1.2 Form- und Lagetoleranzen.....	41
2.6.1.3 Gestaltabweichungen	43
2.6.1.4 Oberflächenkenngrößen.....	43
2.6.1.5 Internationale Oberflächennormung	45
2.7 Standbegriffe und Werkzeugverschleiß	45
2.7.1 Verschleißvorgänge	46
2.7.1.1 Reibungsverschleiß.....	46
2.7.1.2 Aufbauschneidenbildung	46
2.7.1.3 Diffusionsverschleiß	47
2.7.1.4 Verformung der Schneidkante	47
2.7.2 Verschleißformen.....	48
2.7.2.1 Freiflächenverschleiß.....	48
2.7.2.2 Kolkverschleiß.....	48
2.7.2.3 Weitere Verschleißformen.....	49
2.7.3 Verschleißverlauf.....	50
2.7.3.1 Einfluss der Eingriffszeit	50
2.7.3.2 Einfluss der Schnittgeschwindigkeit.....	50
2.7.4 Standzeit	50
2.7.4.1 Definitionen	50
2.7.4.2 Einfluss der Schnittgeschwindigkeit.....	51
2.7.4.3 Weitere Einflüsse	53
2.8 Schneidstoffe.....	54
2.8.1 Unlegierter und niedriglegierter Werkzeugstahl	56
2.8.2 Schnellarbeitsstahl	56
2.8.3 Hartmetall	57

2.8.4 Cermet	60
2.8.5 Keramik	62
2.8.6 Bornitrid.....	65
2.8.7 Diamant	66
2.8.8 Polykristalliner Diamant.....	67
 2.9 Oberflächenbehandlung	68
2.9.1 Randzonenveränderung	70
2.9.2 Beschichtungen.....	71
2.9.2.1 Hartstoffsichten.....	71
2.9.2.2 Niedrigreibungsschichten	76
2.9.2.3 Entwicklungstrends	78
 2.10 Kühlung	79
2.10.1 Kühlungsmittel	79
2.10.2 Überflutungskühlung	81
2.10.3 Minimalmengenschmierung	82
2.10.4 Trockenbearbeitung	83
 2.11 Werkstoffe und Zerspanbarkeit.....	85
2.11.1 Werkstoff	85
2.11.2 Zerspanbarkeit	86
2.11.3 Standbegriffe	90
2.11.4 Zerspanungstests.....	92
 2.12 Wirtschaftlichkeit.....	92
2.12.1 Einfluss der Schnittgrößen auf Kräfte, Verschleiß und Leistungsbedarf.....	92
2.12.2 Berechnung der Fertigungskosten.....	93
2.12.2.1 Maschinenkosten	93
2.12.2.2 Lohnkosten	95
2.12.2.3 Werkzeugkosten	96
2.12.2.4 Zusammenfassung der Fertigungskosten.....	96
2.12.3 Bearbeitungszeitverkürzung und Fertigungskosten	96
 2.13 Qualitätsmanagement.....	100
2.13.1 Qualität und ihre Darstellung.....	100
2.13.2 Qualitätsmanagementsysteme.....	101
2.13.3 Produkterstellungsbereiche, -methoden und -werkzeuge	101
2.13.4 Total Quality Management (TQM).....	105

3 Fertigungsverfahren mit geometrisch bestimmter Schneide	107
3.1 Drehen	107
3.1.1 Drehwerkzeuge	107
3.1.2 Werkzeugform	109
3.1.2.1 Drehmeißel aus Schnellarbeitsstahl	109
3.1.2.2 Drehmeißel mit Hartmetallschneiden	109
3.1.2.3 Wendeschneidplatten	109
3.1.2.4 Klemmhalter	113
3.1.2.5 Innendrehmeißel	118
3.1.2.6 Formdrehmeißel	119
3.1.3 Werkstückeinspannung	122
3.1.3.1 Radiale Lagebestimmung	122
3.1.3.2 Axiale Lagebestimmung	123
3.1.3.3 Übertragung der Drehmomente und Kräfte	123
3.1.4 Aus der Vorschubrichtung abgeleitete Drehverfahren	125
3.1.5 Schnitt- und Zerspanungsgrößen	125
3.1.6 Leistung und Spanungsvolumen	125
3.1.6.1 Leistungsberechnung	125
3.1.6.2 Spanungsvolumen	126
3.1.7 Berechnungsbeispiele	128
3.1.7.1 Scherwinkel	128
3.1.7.2 Längsrunddrehen	128
3.1.7.3 Standzeitberechnung	129
3.1.7.4 Fertigungskosten	130
3.1.7.5 Optimierung der Schnittgeschwindigkeit	132
3.2 Bohren, Senken, Reiben	134
3.2.1 Bohren ins Volle	135
3.2.1.1 Der Wendelbohrer	135
3.2.1.2 Schneidengeometrie am Wendelbohrer	137
3.2.1.3 Bohrer mit Wendeschneidplatten	142
3.2.1.4 Spanungsgrößen	143
3.2.1.5 Kräfte, Schnittmoment, Leistungsbedarf	145
3.2.1.6 Verschleiß und Standweg	148
3.2.1.7 Werkstückfehler, Bohrfehler	151
3.2.2 Aufbohren	153
3.2.2.1 Werkzeuge zum Aufbohren	153
3.2.2.2 Spanungsgrößen	154
3.2.2.3 Kräfte, Schnittmoment und Leistung	155

3.2.3 Senken	156
3.2.3.1 Senkwerkzeuge.....	157
3.2.3.2 Spanungsgrößen und Schnittkraftberechnung	158
3.2.4 Stufenbohren.....	159
3.2.5 Reiben.....	160
3.2.5.1 Reibwerkzeuge	161
3.2.5.2 Spanungsgrößen.....	166
3.2.5.3 Arbeitsergebnisse.....	167
3.2.6 Tiefbohrverfahren.....	169
3.2.6.1 Tiefbohren mit Wendelbohrern	169
3.2.6.2 Tiefbohren mit Einlippen-Tiefbohrwerkzeugen	169
3.2.6.3 Tiefbohren mit BTA-Werkzeugen.....	173
3.2.6.4 Tiefbohren mit Ejektor-Werkzeugen.....	175
3.2.7 Berechnungsbeispiele	176
3.2.7.1 Bohren ins Volle.....	176
3.2.7.2 Aufbohren.....	177
3.2.7.3 Kegelsenken	178
3.3 Fräsen	180
3.3.1 Werkzeugformen	183
3.3.1.1 Walzen- und Walzenstirnfräser	183
3.3.1.2 Scheibenfräser	185
3.3.1.3 Profilfräser	187
3.3.1.4 Fräser mit Schaft.....	188
3.3.1.5 Fräsköpfe	192
3.3.2 Wendeschneidplatten für Fräswerkzeuge	198
3.3.3 Schneidstoffe	199
3.3.4 Umfangsfräsen.....	200
3.3.4.1 Eingriffsverhältnisse beim Gegenlauffräsen.....	200
3.3.4.2 Zerspankraft.....	204
3.3.4.3 Schnittleistung	208
3.3.4.4 Zeitspannungsvolumen	209
3.3.5 Gleichlauffräsen.....	212
3.3.5.1 Eingriffskurve beim Gleichlauffräsen	212
3.3.5.2 Richtung der Zerspankraft beim Gleichlauffräsen	213
3.3.5.3 Weitere Besonderheiten beim Gleichlauffräsen	214
3.3.5.4 Veränderliche Größen beim Gleichlauffräsen	214
3.3.6 Stirnfräsen.....	215
3.3.6.1 Eingriffsverhältnisse	216
3.3.6.2 Kräfte.....	221

3.3.6.3	Schnittleistung und Zeitspannungsvolumen	223
3.3.7	Feinfräsen	223
3.3.7.1	Entstehung der Oberflächenform	224
3.3.7.2	Fräsen mit Sturz	226
3.3.7.3	Wirkung der Zerspankräfte beim Feinfräsen	229
3.3.7.4	Einzahnfräsen	231
3.3.8	Berechnungsbeispiele	232
3.3.8.1	Vergleich Umfangsfräsen - Stirnfräsen	232
3.3.8.2	Feinfräsen	235
3.4	Hobeln, Stoßen	237
3.4.1	Werkzeuge	237
3.4.2	Schneidstoffe	238
3.4.3	Schneidengeometrie	238
3.4.4	Werkstücke	238
3.4.4.1	Werkstückformen	238
3.4.4.2	Werkstoffe	239
3.4.5	Bewegungen	239
3.4.5.1	Bewegungen in Schnittrichtung	239
3.4.5.2	Bewegungen in Vorschubrichtung	240
3.4.6	Kräfte und Leistung	240
3.4.6.1	Berechnung der Schnittkraft	240
3.4.6.2	Berechnung der Schnittleistung	241
3.4.6.3	Zeitspannungsvolumen	241
3.4.7	Berechnungsbeispiel	242
3.5	Sägen	243
3.5.1	Werkzeuge	244
3.5.2	Schneidstoffe	245
3.5.3	Kräfte und Leistung	245
3.5.4	Zeitberechnung	247
3.6	Räumen	248
3.6.1	Werkzeuge	248
3.6.1.1	Schneidenzahl und Werkzeuglänge	249
3.6.1.2	Schnittaufteilung und Staffelung	249
3.6.1.3	Teilung	251
3.6.2	Spanungsgrößen	252
3.6.3	Kräfte und Leistung	253
3.6.4	Berechnungsbeispiel	253

3.7 Gewinden	256
3.7.1 Gewindearten.....	256
3.7.2 Gewindedrehen.....	257
3.7.2.1 Halter und Wendeschneidplatten.....	258
3.7.2.2 Schnittaufteilung.....	260
3.7.2.3 Kräfte und Leistung.....	262
3.7.3 Gewindebohren.....	263
3.7.3.1 Formen von Gewindebohrern.....	263
3.7.3.2 Schneidstoff.....	265
3.7.3.3 Verschleiß und Standweg	266
3.7.3.4 Berechnung von Kräften, Moment und Leistung	268
3.7.3.5 Schnittgeschwindigkeit.....	272
3.7.4 Gewindefräsen.....	273
3.7.4.1 Gewindefräser.....	273
3.7.4.2 Werkstücke	274
3.7.4.3 Kinematik des GewindefräSENS	275
3.7.5 Gewindefräsbohren.....	276
4 Fertigungsverfahren mit geometrisch unbestimmter Schneide	278
4.1 Schleifen.....	278
4.1.1 Schleifwerkzeuge.....	278
4.1.1.1 Formen der Schleifwerkzeuge	278
4.1.1.2 Bezeichnung nach DIN 69100.....	281
4.1.1.3 Schleifmittel	282
4.1.1.4 Korngröße und Körnung.....	287
4.1.1.5 Bindung	289
4.1.1.6 Schleifscheibenaufspannung.....	290
4.1.1.7 Auswuchten von Schleifscheiben	292
4.1.2 Kinematik	293
4.1.2.1 Einteilung der Schleifverfahren in der Norm.....	293
4.1.2.2 Schnittgeschwindigkeit.....	294
4.1.2.3 Werkstückgeschwindigkeit beim Rundschleifen	296
4.1.2.4 Vorschub beim Querschleifen	297
4.1.2.5 Vorschub beim Schrägschleifen	300
4.1.2.6 Vorschub und Zustellung beim Längsschleifen.....	301
4.1.2.7 Bewegungen beim Spitzenlossschleifen	302
4.1.2.8 Bewegungen beim Umfangs-Planschleifen	303
4.1.2.9 Seitenschleifen.....	304
4.1.3 Tiefschleifen	311
4.1.3.1 Verfahrensbeschreibung	311

4.1.3.2	Besondere Schleifbedingungen.....	311
4.1.3.3	Wärmeentstehung und Kühlung	312
4.1.3.4	Schleifscheiben	313
4.1.4	Hochleistungsschleifen	314
4.1.5	Innenschleifen	316
4.1.6	Trennschleifen	318
4.1.6.1	Außentrennschleifen	318
4.1.6.2	Innenlochtrennen	319
4.1.7	Punktschleifen.....	320
4.1.8	Eingriffsverhältnisse	320
4.1.8.1	Vorgänge beim Eingriff des Schleifkorns.....	320
4.1.8.2	Eingriffswinkel	322
4.1.8.3	Kontaktlänge und Kontaktzone.....	325
4.1.8.4	Form des Eingriffsquerschnitts	327
4.1.8.5	Zahl der wirksamen Schleifkörner.....	328
4.1.9	Auswirkungen am Werkstück	332
4.1.9.1	Oberflächengüte.....	332
4.1.9.2	Verfestigung und Verformungseigenspannungen.....	336
4.1.9.3	Erhitzung, Zugeigenspannungen und Schleiffrisse	337
4.1.9.4	Gefügeveränderungen durch Erwärmung	339
4.1.9.5	Beeinflussung der Eigenspannungsentstehung	339
4.1.10	Spannungsvolumen	341
4.1.10.1	Spannungsvolumen pro Werkstück	341
4.1.10.2	Zeitspannungsvolumen	342
4.1.10.3	Bezogenes Zeitspannungsvolumen	342
4.1.10.4	Standvolumen und andere Standgrößen	343
4.1.10.5	Optimierung	344
4.1.11	Verschleiß	346
4.1.11.1	Absplittern und Abnutzung der Schleifkornkanten.....	346
4.1.11.2	Ausbrechen von Schleifkorn	347
4.1.11.3	Auswaschen der Bindung	347
4.1.11.4	Zusetzen der Spanräume	348
4.1.11.5	Verschleißvolumen und Verschleißkenngrößen	348
4.1.11.6	Wirkhärte	350
4.1.12	Abrichten	351
4.1.12.1	Ziele	351
4.1.12.2	Abrichten mit Einkorndiamant	352
4.1.12.3	Abrichten mit Diamantvielkornabrichter	354
4.1.12.4	Abrichten mit Diamantfliese	354
4.1.12.5	Abrichten mit Diamantrolle	355

4.1.12.6	Pressrollabrichten	356
4.1.12.7	Abrichten von BN-Schleifscheiben	356
4.1.13	Kräfte und Leistung	357
4.1.13.1	Richtung und Größe der Kräfte	357
4.1.13.2	Leistungsberechnung	361
4.1.14	Schwingungen	362
4.1.15	Berechnungsbeispiele	362
4.1.15.1	Querschleifen	362
4.1.15.2	Außen-Längsrundschleifen	364
4.1.15.3	Innen-Längsrundschleifen	366
4.2	Honen	368
4.2.1	Langhubhonen	368
4.2.1.1	Werkzeuge	368
4.2.1.2	Bewegungsablauf	371
4.2.1.3	Abspanvorgang	376
4.2.1.4	Zerspankraft	377
4.2.1.5	Auswirkungen am Werkstück	379
4.2.1.6	Abspanungsgrößen	382
4.2.2	Kurzhubhonen	385
4.2.2.1	Werkzeuge	385
4.2.2.2	Bewegungsablauf	387
4.2.2.3	Kräfte	391
4.2.2.4	Abspannungsvorgang	393
4.2.2.5	Auswirkungen am Werkstück	394
4.2.2.6	Abspanungsgrößen	396
4.2.3	Bandhonen	397
4.2.3.1	Verfahrensbeschreibung	397
4.2.3.2	Bewegungsablauf	397
4.2.3.3	Werkzeuge	397
4.2.3.4	Werkstücke	399
4.2.4	Arbeitsergebnisse	399
4.2.5	Berechnungsbeispiele	399
4.2.5.1	Langhubhonen	399
4.2.5.2	Kräfte beim Honen	400
4.2.5.3	Kurzhubhonen	401
4.2.5.4	Abspannung und Verschleiß beim Kurzhubhonen	401
4.3	Läppen	403
4.3.1	Läppwerkzeuge	404
4.3.1.1	Läppkorn	404

4.3.1.2 Läppflüssigkeit	405
4.3.1.3 Läppscheiben	405
4.3.1.4 Andere Läppwerkzeuge	406
4.3.2 Bewegungsablauf bei den Läppverfahren.....	408
4.3.2.1 Planläppen	408
4.3.2.2 Planparallel-Läppen.....	409
4.3.2.3 Außenrundläppen.....	409
4.3.2.4 Innenrundläppen	410
4.3.2.5 Schraubläppen.....	410
4.3.2.6 Wälzläppen	411
4.3.2.7 Profilläppen	411
4.3.3 Werkstücke	411
4.3.4 Abspannungsvorgang.....	413
4.3.5 Arbeitsergebnisse.....	416
4.3.5.1 Oberflächengüte.....	416
4.3.5.2 Genauigkeit.....	416
4.3.5.3 Randschicht	417
4.3.6 Weitere Läppverfahren	417
4.3.6.1 Druckfließläppen	417
4.3.6.2 Ultraschall-Schwingläppen.....	420
4.3.6.3 Polierläppen	422
5 Weiterführende Aspekte.....	424
5.1 Hochgeschwindigkeitszerspanung	424
5.1.1 Allgemeine Abgrenzung	424
5.1.2 Hochgeschwindigkeitsfräsen	427
5.2 Hartbearbeitung.....	429
5.3 Numerische Zerspanungsanalyse	431
5.4 Schneidkantenpräparation	435
5.4.1 Präparationsverfahren	436
5.4.2 Präparationswirkung	438
5.4.3 Messtechnik	439
Literatur.....	440
Technische Regeln	447
Sachwortverzeichnis	454